

## **Eurofighter: Keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb**

Wien (OTS) - Die fehlerhaft entgrateten Bohrlöcher bei den Eurofightern des Bundesheeres haben weder einen Einfluss auf den Flugbetrieb noch auf die Lebensdauer der Flugzeuge.

Als einzige Maßnahme wird die Sichtkontrolle der Bohrlöcher in das routinemäßige Wartungsprogramm aufgenommen werden. Dies hat eine Beurteilung der Bundesheer-Techniker heute ergeben.

Bei Eurofightern der Bundeswehr wurden Schwachstellen bei Bohrlöchern am Rumpf des Flugzeuges festgestellt.

~

Rückfragehinweis:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport  
Kommunikation / Presse  
+43 664-622-2919  
presse@bmlvs.gv.at  
<http://www.bundesheer.at>

~

Digitale Pressemappe: <http://www.ots.at/pressemappe/45/aom>

\*\*\* OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLISSLICHER  
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSENDERS - WWW.OTS.AT \*\*\*

OTS0080 2015-10-13/11:14

131114 Okt 15

Link zur Aussendung:

[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS\\_20151013\\_OTS0080](http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20151013_OTS0080)